


1. En régime permanent : $\Omega_R =$ vitesse de rotation du moteur

= constante


$= \frac{d\omega}{dt}$

Oh! ce n'est pas homogène
 $\Omega_R = \omega =$ pulsation des courants du stator.

2. en fonctionnement moteur :




en fonctionnement alternateur :



3. $\Phi =$ constante du moteur $\rightarrow$ dépend du nombre de conducteurs de l'induit ^N et du flux de l'inducteur ?? pas de sens.
 $\Phi = k I_e$
 $= N B r S$

4. $\Phi = \frac{E}{\Omega} = \frac{120}{6,0 \cdot 10^3 \text{ trs/min}} = 0,02 \text{ V} \cdot \text{min} \cdot \text{tr}^{-1}$
 $= \frac{120 \times 60}{6,0 \cdot 10^3 \times 2\pi} \approx 0,2 \text{ V} \cdot \text{rad}^{-1} \cdot \text{s}$
 $\approx 0,19 \text{ Wb}$



5. loi d'Ohm en fonctionnement moteur

$U = I_{cc} j\omega L + E \Rightarrow L = \frac{U - I_{cc} E}{j\omega I_{cc}}$

HOMOGENEITE

à ici, $\omega = \Omega$

et $U = 0$ car court-circuit

en court-circuit $I_{cc} = 120 \text{ A}$



$\Rightarrow L = \left| \frac{E}{j\omega} \right| = \frac{E}{\Omega} = \Phi$


ou
 L fait un schéma.

$L = \frac{E}{\omega I_{cc}} = \frac{120 \times 60}{6,0 \cdot 10^3 \times 2\pi \times 120}$

$L = 1,6 \text{ mH}$

Groupe 5, TD n°26, Ex II:

1)



Théorème de la puissance cinétique:

$$\frac{d\mathcal{E}_c}{dt} = \sum P(\vec{F}) \quad (P = \text{puissance})$$

Or ici, v est constante donc $\frac{d\mathcal{E}_c}{dt} = 0$

$$\text{D'où } P_{\text{moteur}} + P_{\text{frottes}} + P_{\text{poids}} = 0$$


$$\text{Avec } P_{\text{poids}} = \vec{P} \cdot \vec{v} = -mg \vec{u}_y \cdot (v \cos \alpha \vec{u}_x + v \sin \alpha \vec{u}_y)$$

$$= -mg v \sin \alpha$$

pente de 10% = angle de 5,71°


$$\text{Donc } P_{\text{mot}} = -(P_{\text{frottes}} + P_{\text{poids}})$$

$$= -(3 \cdot 10^3 + (-800 \times 9,81 \times \frac{50}{3,6} \times \sin(5,71)))$$



$$\boxed{\text{Ainsi, } P_{\text{mot}} = 7,8 \text{ kW}} = 15 \text{ kW.}$$

2)a)



2.b) Le moteur doit développer une puissance mécanique de 15 kW.

Or, la bobine étant supposée parfaite, elle ne consomme pas de puissance.

$$\text{Donc } P_{\text{mot}} = P_{\text{élect}} = P_{\text{em}}$$

$$\boxed{\text{Ainsi, } P_{\text{em}} = 15 \text{ kW}}$$

En outre, $P_{\text{méca}} = 2 E_{\text{gén}} I \cos \psi$ avec ψ l'angle d'autopilotage, $\psi = -\frac{\pi}{3}$

$$\text{Or, } E_{\text{gén}} = \phi \Omega = 0,19 \times \frac{6,0 \cdot 10^3 \times 2\pi}{60} = 0,19 \times 6,28 \cdot 10^2 \approx 119 \text{ V}$$

$$\text{Donc } I = \frac{P_{\text{méca}}}{2 E_{\text{gén}} \cos \psi}$$


$$\text{AN: } I = \frac{15 \cdot 10^3}{2 \times 119 \times \frac{1}{2}} = 126 \text{ A}$$

B

$$\cos \psi = \cos(-\frac{\pi}{3}) = \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$$

c) Grâce à la loi des mailles appliquée dans le circuit q°2.a :

$$\underline{U} - \underline{U}_L - \underline{E} = 0 \Leftrightarrow \underline{U} = \underline{U}_L + \underline{E}$$



Grâce au diagramme de Fresnel :

$$\cos \psi = \frac{\underline{U}}{\underline{E}} \Leftrightarrow \underline{U} = \underline{E} \cos \psi$$

attention
 $i(t)$ et $u(t)$
pas forcément
en phase


Donc $U = E \cos \psi = E \times \frac{1}{2}$

Ainsi, $U = \frac{120}{2} = 60V$

3) $P = C \cdot \Omega = 23 \times 6,28 \cdot 10^2 = 1,44 \cdot 10^4 W$

Donc $\eta_{\text{mot}} = \frac{P}{P_{\text{mot}}} = \frac{1,44 \cdot 10^3}{15 \cdot 10^3} = 96\%$

B



$$E \cos \psi = U \cos \varphi$$

$$U^2 = (E \cos \psi)^2 + (E \sin \psi - U_L)^2$$

$$U = \sqrt{(E \cos \psi)^2 + (E \sin \psi - U_L)^2}$$

$$= \sqrt{\left(119 \times \frac{1}{2}\right)^2 + \left(119 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 127\right)^2}$$

$$U = 64V$$

$$U_L = 1,6 \cdot 10^{-3} \times \frac{6 \cdot 10^3 \times 2\pi}{60} \times 126 = 127 V$$

$$\rightarrow \cos \varphi = \frac{E \cos \psi}{U} = \frac{119 \times 1/2}{64} = 0,93$$

$$\varphi = 22^\circ$$

groupe 3.


Ex3 TD n° 26 ~~TP n° 4~~

Q1) Monophasé signifie qu'il y a une seule phase dans le stator. B

Q2) Si le rotor n'a qu'une seule paire de pôle, sa vitesse de rotation sera: $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi \times 50 \times 60}{2\pi} = 3000 \text{ tr.min}^{-1}$

Q3) L'intérêt de multiplier les paires de pôles est de réduire la vitesse à laquelle tourne le rotor et la fréquence.
mais la fréquence des courants induits reste la même = 50Hz

Q4) Puisque $E(V) = 120i$ (A) alors E est aussi proportionnel à une résistance ($E = Ri$) mais aussi à ω et L ??
oui




Q6). $U = RI \Rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{110}{30} \approx 3,67 \Omega$

La résistance vaut 3,67 Ω

• Le déphasage entre U et I aux bornes de l'alternateur est nul car $R = \text{réel positif} = \frac{U}{I}$

• Diagramme de Fresnel de la situation:
(dipôles en série donc I est la référence des phases)



Q7) Par loi des mailles: $E = RI + XI = U + XI$
Donc $E_{\text{eff}} = \sqrt{(XI)^2 + U^2} = \sqrt{(1,6 \times 30)^2 + (110)^2} = 120 \text{ V}$

La valeur efficace de la fem de l'alternateur E est 120V

Q8) $E_{\text{eff}} = 120i = 120 \text{ V} \Rightarrow i = 1 \text{ A}$

La valeur de l'intensité i du courant d'excitation est 1A

29) $P_{\text{fourni}} \text{ à la charge } R = I_{\text{eff}} \times I_{\text{eff}} = 110 \times 30 = 3300 \text{ W}$ ✓

La puissance fournie par l'alternateur à la charge résistive est 3300 W Cas 4
avec 4.0

210). $P_{\text{pertes alternateur}} = R I^2 = 450 \text{ W}$ ✓

$\Rightarrow R = \frac{P_{\text{pertes alternateur}}}{I^2} = \frac{450}{30^2} = 0,5 \Omega$ ✓

• Rendement: $\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçu}}} = \frac{P_{\text{charge}}}{P_{\text{reçu}}} = \frac{3300}{3300 + 450} = 0,88$ ✓

211) $\omega' = 500 \text{ tr. min}^{-1}$

• $f' = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{nb de pôles}}}{p} \times \omega' = 4 \times \left(\frac{500}{60}\right) = 33,3 \text{ Hz}$ B

La nouvelle fréquence est de 33,3 Hz

• $X' = L \omega'$ or $X = L \omega \Leftrightarrow L = \frac{X}{\omega} = \frac{1,6}{750} = 2,1 \times 10^{-3} \text{ H}$

Donc $X' = L \omega' = 2,1 \times 10^{-3} \times 500 = 1,05 \Omega$ B

La nouvelle valeur de X est 1,05 Ω

• Puisque le courant d'excitation est le même, $E' = E \times \frac{\omega}{\omega'}$

$\Rightarrow E' = 120 \times \frac{500}{750} = 80 \text{ V}$ B

La nouvelle valeur de E est 80 V

• $E' = \sqrt{(X' I')^2 + (U')^2} = \sqrt{(X' I')^2 + (R I')^2}$

$\Rightarrow E'^2 = (X' I')^2 + (R I')^2 \Leftrightarrow E'^2 = I'^2 (X'^2 + R^2)$

$\Rightarrow I = \frac{E'}{\sqrt{X'^2 + R^2}} = \frac{80}{\sqrt{(1,05)^2 + (3,67)^2}} \approx 21 \text{ A}$ ✓

La nouvelle valeur de I vaut 21 A

• $U' = R I' = 3,67 \times 21 = 77 \text{ V}$


La nouvelle valeur de U vaut 77 V ✓

Exercice IV :

1) La fem induite E se calcule avec la loi de Faraday $E = - \frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = - \frac{d\Phi(\vec{B}_{\text{rotor} \rightarrow \text{stator}})}{dt}$

Now
Il y aura proportionnalité entre E et I_e seulement si on vérifie la condition de synchronisme (vitesse de rotation du rotor = pulsation des courants du stator) car le champ $\vec{B}_{\text{rotor} \rightarrow \text{stator}}$ est proportionnel au courant dans le rotor I_e .

↳ à condition que le noyau ne soit pas saturé




2) La puissance apparente vaut $S = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} = \frac{U \cdot I}{\sqrt{2}}$

Donc $I = \frac{S}{U} = \frac{2 \cdot 65 \cdot 10^6}{10 \cdot 10^3} = \frac{1,3 \cdot 10^4}{6,5} \text{ A}$ soit $I = 13 \text{ kA}$.

↳ les données sont implicitement en valeur efficace

3) En court-circuit, $U = 0$:



loi des mailles : $E = u_L + RI_{cc}$

Avec la représentation de Fresnel et le


théorème de Pythagore : $E_{\text{eff}}^2 = (RI_{cc}^{\text{eff}})^2 + (L\omega I_{cc}^{\text{eff}})^2 = (R^2 + (L\omega)^2) I_{cc}^{\text{eff}2}$

d'où $L\omega = \sqrt{\frac{E_{\text{eff}}^2}{I_{cc}^{\text{eff}2}} - R^2}$ On $I_{cc}^{\text{eff}} = 300 I_e$ et $E_{\text{eff}} = RI_e$ donc

$L\omega = \sqrt{\left(\frac{RI_e}{300 I_e}\right)^2 - R^2} = \sqrt{\left(\frac{R}{300}\right)^2 - R^2}$ A.N. $L\omega = X = \sqrt{\left(\frac{290}{300}\right)^2 - 0,01^2} = 0,97 \Omega$




4) En négligeant R , on représente une phase au stator en charge :



où la charge R_{charge} est inductive donc U est déphasée de $\frac{\pi}{2}$ par rapport à I . ↳ pas pure!

$Z = R_{ch} + jL\omega = \frac{U}{I}$

↳ on voit donne $\cos \varphi = 0,9$



5) loi des mailles : $U = E - u_L$

Avec la représentation de Fresnel,

$E_{\text{eff}} = L\omega I_{\text{eff}} + U$

donc $I_{\text{eff}} = \frac{E_{\text{eff}} - U}{L\omega} = \frac{RI_e^{\text{eff}} - U}{L\omega} = \frac{290 \cdot 44 - 10 \cdot 10^3}{0,97} = 2,8 \cdot 10^3 \text{ A}$ soit $I = 2,8 \text{ kA}$.

6) Alors la puissance fournie au réseau est de :

$P = U \cdot I_{\text{eff}} \cdot \cos \varphi$ A.N. $P = 10 \cdot 10^3 \cdot 2,8 \cdot 10^3 \cdot 0,9 = 2,5 \cdot 10^7 \text{ W}$

Le rendement de l'alternateur est de :


$\eta = \frac{\text{gain}}{\text{dépende}} = \frac{P}{P + P_p}$ A.N. : $\eta = \frac{2,5 \cdot 10^7}{2,5 \cdot 10^7 + 2,4 \cdot 10^6 + 2 \times 0,01 \times 4,8 \cdot 10^3} = 0,91$ soit 91%

le rendement est très bon.

↳ dans les 2 phases pertes Joule $0,47 \text{ MW}$

$$5) \underline{E} = \underline{U} + jL\omega I$$

$$E^2 = a^2 + b^2$$



$$b = U \sin \varphi + L\omega I$$

$$E^2 = (U \cos \varphi)^2 + (U \sin \varphi + L\omega I)^2$$

$$\sqrt{E^2 - (U \cos \varphi)^2} - U \sin \varphi = I$$


$$E = 220 \times 44 = 12,7 \times 10^3 \text{ V}$$

$$I = \frac{1}{0,97} \left(\sqrt{(12,7 \cdot 10^3)^2 - (10^4 \times 0,9)^2} - 10^4 \times \sqrt{1 - 0,9^2} \right)$$

$$= \frac{1}{0,97} [9,04 \times 10^3 - 4,36 \cdot 10^3] =$$

$$\boxed{I = 4,83 \text{ kA}}$$

①



- Bilan actions sur la voiture
- harmonisation
 - $mg = -mg \cos \alpha \vec{u} + mg \sin \alpha \vec{v}$
 - F_{rotier}
 - $RN = RN \vec{v}$
 - frottements: $-F_f \vec{u}$

d'après le principe fondamental de la dynamique appliqué à la voiture et projeté sur $\vec{u}$

$$m a_u = 0 = \underbrace{+mg \sin \alpha}_{\text{force motrice dans la descente}} - \underbrace{F_f - F_{\text{frottements}} + F_{\text{moteur}}}_{\substack{\text{negatif freinage} \\ \text{negatif car pertes.}}}$$

$\uparrow$
car v constante

donc $F_{\text{moteur}} = -mg \sin \alpha + F$

d'où $P = F_{\text{moteur}} \cdot v = -mg \sin \alpha \cdot v + F \cdot v$

negative car freine la voiture

on suppose $\alpha = -mg \sin \alpha \cdot v + P$

l'axe positif

on $P = 3 \text{ kW}$ (= Puissance consommée)

$\alpha = \frac{1}{10}$ car perte de 10% d'énergie = $\frac{1}{10}$

donc $\alpha \approx \frac{1}{10}$


d'où $P = -800 \cdot 9,81 \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{50 \cdot 10^3}{3600} + (3 \cdot 10^3)$

- 8 kW

$P = 11 \cdot 10^4 \text{ W}$

→ la machine doit être un alternateur pour fournir de la puissance

② a)




puissance fournie par la machine à la voiture

donc $P = 11 \text{ kW}$ = puissance reçue par l'alternateur.

↳ alternateur = générateur = source → "à gauche"

b). comme la bobine ne consomme pas de puissance et qu'il y a deux phases alors $P = P_{\text{consommée}}$



cohérent avec le résultat de la question précédente

$$= \frac{2}{8 \text{ kW}} \cdot 2$$

$$P = \frac{4 \text{ kW}}{2}$$

$$P = EI \cos \varphi$$

$$E = \Phi \omega = 0,19 \times 6000 \times \frac{2\pi}{60} = 120 \text{ V}$$

la puissance d'encouple est $P = C\omega$
ou $\omega =$ vitesse de rotation de la machine

or d'après l'équation de la machine : $C = \Phi_0 I$

donc $P = \Phi_0 I \omega$ d'où $I = \frac{P}{\Phi_0 \omega}$ machine synchrone

$\Delta C = C_0 \sin \alpha$
(alternateur $\alpha < 0$) $\uparrow$ angle entre $\vec{B}_s$ et $\vec{B}_r$


$$= \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 60}{0,19 \cdot 6000 \cdot 2 \cdot \pi}$$

$$I = \frac{P}{E \cos \varphi} = \frac{4000}{120 \times \cos \pi/3} = 67 \text{ A}$$

$$I = 83,5 \text{ A}$$

c) $I_{\text{eff}} = \frac{I}{\sqrt{2}} = 23,7 \text{ A}$ On cherche U Fresnel
 $U = E - jL\omega I$ $E = U + jL\omega I$

③ un transformateur permet de transférer de la puissance.



$$U^2 = a^2 + b^2 = (E \cos \varphi)^2 + (E \sin \varphi + L \omega I)^2$$

$$\varphi = \pi/3$$

$$\cos \varphi = 1/2$$

$$\sin \varphi = \sqrt{3}/2$$

$$U = \sqrt{\left(\frac{120}{2}\right)^2 + \left(\frac{120 \times \sqrt{3}}{2} + 16 \cdot 10^{-3} \times \frac{6000 \times 2\pi}{60} \times 67\right)^2}$$

$$U = 70 \text{ V}$$

3 - Alternateur tension U

redresser $\rightarrow$ batterie tension =
(hors programme)