

NUM 720T



Décalage d'origine (DEC)

PROCESSUS DE FABRICATION

Moyens et techniques de production

Préréglage des outillages

Principes et moyens mis en oeuvre.



But :

Préciser au système, la position de l'origine pièce par rapport à l'élément ayant servi à définir les Prefs (origine porte-pièce ...) chaque fois que ces origines ne sont pas confondues.

Comment :

Par introduction manuelle, en mémoire, de la valeur de décalage existante.

Procédure DEC

Initialisation

POM & PREF effectuées
jauges-outils effectuées
état RAZ

Manip Dec

passer en mode DEC
préciser axe
saisir valeur valider

Fin Manip

Fin Procédure

Mode DEC

<mode> <mode> 4 puis .../...
Fin Mode