


# NUM 720T

## Décalage d'origine (DEC)

### Décalage d'origine Opo/Op (DEC)



#### But :

Préciser au système, la position de l'origine pièce par rapport à l'élément ayant servi à définir les Prefs (origine porte-pièce ...) chaque fois que ces origines ne sont pas confondues.

#### Comment :

Par introduction manuelle, en mémoire, de la valeur de décalage existante.

### Procédure DEC

#### Initialisation

POM & PREF effectuées  
jauges-outils effectuées  
état RAZ

#### Manip Dec

passer en mode DEC  
préciser axe  
saisir valeur valider

#### Fin Manip

#### Fin Procédure

#### Mode DEC

<mode> <mode> 4 puis .../...

Fin Mode