

Banc de mesure Rolloutil

Mesure des jauges

PROCESSUS DE FABRICATION
Moyens et techniques de production
Préréglage des outillages
Principes et moyens mis en oeuvre.

Procédure Jauge-outil

Initialisation

- ▮ Système sous tension
- POM effectuées
- PREF effectuées
- Jauge-étalon sélectionnée

Répéter Mesure outil

Positionner

la fraise dans le SA40 en ayant pris soin de nettoyer les surfaces coniques

Pré-visée

Prérégler la visée pour voir apparaître une des dents de la fraise dans le projecteur

Mise au point

Effectuer une rotation de la fraise jusqu'à obtention d'une image nette de la dent de la fraise.

Visée

Faire coïncider la croix de visée du projecteur avec la dent en déplaçant les chariots X et Z

Lecture

Relever les valeurs de jauge en X et en Z aux compteurs.
Lire éventuellement la valeur de R

Fin Répéter

Fin Procédure J.O

