



## Notice d'installation

### Version 1.1

Pour l'installation du package logiciel, double-cliquer sur l'exécutable **AutoRun.exe** situé dans la racine du CDROM.

A ce stade de l'installation, **ne pas brancher la caméra au port USB 2.0 du PC.**

La fenêtre ci-contre apparaît et permet de sélectionner les programmes à installer sur l'ordinateur.

1. Pour toutes les applications, il est nécessaire d'installer les pilotes logiciels : Cliquer sur le bouton « **Pilote logiciel Windows** » et confirmer à tous les choix proposés.
2. Si vous souhaitez utiliser cette caméra avec des logiciels commerciaux, il est possible d'installer les plug-ins correspondants (AstroArt, Maxim/DL ou CCDSoft).
3. Pour l'imagerie lunaire/Planétaire, installer l'application QGVideo.
4. Pour l'autoguidage, installer (l'ordre) DotNet, puis GuideMaster (Application) et enfin GuideMaster (Plugin).
5. Connecter la caméra au PC, puis confirmer les choix de l'ordinateur lors de la procédure « **Assistant Ajout de matériel** » Windows.
6. Pour obtenir une documentation plus détaillée du package logiciel, cliquer sur le bouton « **Lire Documentation** ».



Vous pouvez télécharger les dernières versions logicielles ici : [ftp2.m42optic.fr/moptiq/cmos\\_camera/](ftp2.m42optic.fr/moptiq/cmos_camera/)

Pour obtenir un support technique efficace, vous pouvez nous joindre soit par email, soit par téléphone au 01 47 84 70 27 en nous décrivant votre configuration (monture, instrument, type d'ordinateur, etc.).

**Remarques :** Pour les PC équipés des systèmes Windows **XP SP3** ou **Vista**, il n'est pas nécessaire d'installer le pré-requis DotNet. De plus, un message d'erreur apparaît lors de l'installation de Guidemaster, il suffit alors d'ignorer le message et de continuer.

