

# Устройство плавного пуска тип FCMA LOW & HIGH Voltage



Растущая потребность в промышленной энергоэффективности с поиском простого, эффективного и надежного способа пуска высоковольтных электродвигателей без переразмеривания источников электроснабжения или генераторов, заставила нас разработать УПП типа FCMA. Эта уникальная технология успешна применяется на ранке последние 20 лет.



NSC1-8000-M-ERMC

## Характеристики:

- Мощность нагрузки: от 400кВт до 62,5МВт
- Напряжение: от 110В до 11кВ
- Ограничение пусковых токов: **до 1,5 x In**
- Уникальная технология FCMA
- При снижении амплитуды пусковых токов, токовый сигнал сохраняет форму гладкой синусоиды без присутствия гармоник.
- Бесступенчатые (нетиристорный) пуск и ускорение.
- Включение байпасирования при пуске без расцепления первичной силовой цепи.
- Надежное исполнение пускового блока, не требующее сервисного обслуживания.
- Применим для суровых климатических условий



LSC1-7400-M-DC

## Преимущества

- . Возможность снижения пускового тока **до 1.5 x In** с использованием опций ER (рекуперация энергии) и MC (магнитная компенсация)
- . Возможность пуска при пониженном напряжении.
- . Постоянное ускорение, меньшая механическая нагрузка на привод.
- . Продление жизни электрооборудования (моторы, выключатели, трансформаторы) и технологическое оборудование (насосы, компрессоры, подшипники мотора).
- . Снижение капитальных затрат при уменьшении стоимости трансформатора, кабеля и потребляемой мощности в процессе эксплуатации.
- . Легкость подключения в существующую схему
- . Отсутствие электроники, работе **БЕЗ ГАРМОНИК**, нет необходимости в фильтрах
- . Минимальный риск отказа оборудования.

## Стандарты

Изготовление и испытания согласно норм IEC и ГОСТ Р.

# FCMA SOFT STARTER

## Описание работы

Устройство плавного пуска FCMA контролирует постоянный пусковой ток в процессе разгона мотора, напряжение на клеммах при этом плавно увеличивается. Целью является достижение максимально возможного момента на валу электродвигателя в процессе пуска с сохранением напряжения питающей сети.

Применение технологии FCMA позволяет поддерживать постоянным пусковой ток с допустимым отклонением напряжения в процессе всего пуска без применения электронных или подвижных силовых компонентов.

**Работа всей нашей продукции основывается на принципах электромагнетизма.**

Блок FCMA является абсолютно независимым, не требующим контроля тока или напряжения. В основе принципа лежит сопротивление блока FCMA, который максимален при остановке, и снижается в процессе разгона вала электродвигателя, сохраняя неизменным пусковой ток благодаря ЭДС электродвигателя.

После достижения номинальной частоты вращения вала мотора блок FCMA байпасируется контактором или выключателем, но при этом FCMA постоянно остается под напряжением.

## Обозначение

### NSC1-12500-H-ER-MC

**NSC1** : тип пускателя, **LSC1** или **NSC1**.

**12500** : мощность электродвигателя, кВт

**H** : уровень напряжения **High / Medium / Low**

**Опции** : ER, MC or DC



10кВ NSC1 блок FCMA

## Опции

Модели с опциями ER/MC применяются для снижения пускового тока в питающей сети, сохраняя при этом уровень тока, подводимого к электродвигателю, достаточным для корректного разгона.

### 1- ER (рекуперация энергии)

Основная обмотка устройства FCMA подключена последовательно с двигателем; на данной обмотке напряжение падает, ограничивая напряжение и ток электродвигателя. Целью является использование реактивной мощности FCMA с отдачей ее в сеть.

Обмотка ER магнитным способом связана с сердечником FCMA и часть накопленной энергии возвращается в сеть. Количество возвращаемой энергии пропорционально падению напряжения на устройстве FCMA и току электродвигателя. Этот ток находится в противофазе к току двигателя и, следовательно, будет соответственно уменьшать фазный ток.

### 2- MC (магнитная компенсация)

Для дальнейшего снижения фазного тока может быть использована обмотка MC. Обмотка MC магнитным способом связана с основной обмоткой и обмоткой ER. С обмоткой MC соединены низковольтные компенсаторы; ток данной обмотки отражается обмоткой ER в высоковольтную систему. Преимуществом данной системы является использование низковольтных компенсаторов, которые входят в замкнутую цепь обмотки MC и поэтому немедленно разряжаются, если не используются.

## Способ подключения

### 1- подключение на стороне «нейтрали» NSC1

Панель УПП с блоком FCMA и байпасным устройством устанавливаются как можно ближе к электродвигателю. Преимущества схемы:

- Снижение стоимости УПП.
- Отсутствие проблемы КЗ.

### 2- подключение на стороне «фазы» LSC1

Применяется при невозможности размещения панели УПП рядом с электродвигателем.

**INNOVATIVE TECHNOMICS EUROPE**

14 rue de la Toscane 44240 La Chapelle sur Erdre - France

Tél.: 02 40 56 27 98 Fax.: 02 40 74 95 23 email: [contact@innovative.fr](mailto:contact@innovative.fr) website: [www.innovative.fr](http://www.innovative.fr)