



> Références

Année	Intitulé de l'opération	Lieu	Maître d'Ouvrage	M ²	Travaux € HT	Mission	Rôle
2012	Diagnostic sanitaire de l'église Saint Romain	Wy-dit-Joli-Village (95420)	Mairie de Wy	/	/	DIAG	Architecte Associé



LEGENDE DES DESORDRES :

- Détachement de pierre en surface (Déquamation, Alvéolisation, Epaufures, Peeling)
- Détachement de pierre en profondeur (Désagrégation)
- Perforations
- Fissures
- Ragréage de mortier à la chaux
- Rejointoiement en mortier de ciment
- Bouchage au plâtre et à la chaux
- Enduit et étanchéité en mortier de ciment
- Déjointoiement des lits d'assise
- Corrosion du fer
- Usure du zinc
- Erosion du bois
- Tâche d'oxyde de fer (Rouille des grilles et des barbotières des vitraux)
- Tâche d'humidité avec moisissure (Remontées capillaires, Infiltrations d'eau de pluie)
- Tuiles cassées
- Verre cassé
- Manque de calfeutrement ou Eclatement du scellement
- Lichens
- Mousses
- Algues
- Plantes
- Efflorescences
- Badigeon de chaux non uniforme (détachements, parties humides, ragréages)
- Moulures en plâtre et peintures murales - vestiges (microfissures, perte de couleur)